

LUXÓMETRO DIGITAL

¿Qué es?


Es el instrumento que permite medir la iluminancia o el nivel de iluminación real no subjetiva de un ambiente.

La unidad de medida de la iluminancia, de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SIU) es el lux (lx) que se expresa como un lumen por metro cuadrado.

PANTALLA LCD

Muestra el resultado de la medición en luxes.

Partes del luxómetro.



TAPA O PROTECTOR

FOTODETECTOR

Receptor por el cual el luxómetro capta la luz.

BOTÓN HOLD

Sostiene la medición de luxes en pantalla.

BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO